


AREA UNITARIA "IL CORSO" - stato di conservazione degli edifici -



- buono
- con degrado delle finiture
- con degrado delle parti strutturali
- fatiscente

