






AREA UNITARIA "L'ACQUEDOTTO" - stato di conservazione degli edifici -



-  buono
-  con degrado delle finiture
-  con degrado delle parti strutturali
-  fatiscente

