

AREA UNITARIA "VIA GRAMSCI" - stato di conservazione degli edifici -

- buono
- con degrado delle finiture
- con degrado delle parti strutturali
- fatiscente

